

KIT XSOLUTION

Pads abrasivi, C1.CREAM, F5.12, X.POLISH, guanti, panno carta

MATERIALI

- Marmi
- Graniti
- Pietre Naturali

CAMPI D'APPLICAZIONE

- Rivestimenti
- Top cucina
- Top bagno
- Tavoli



CARATTERISTICHE

- PADS ABRASIVI con grane differenti
- C1.CREAM elimina residui secchi e incrostazioni superficiali
- F5.12 cera liquida lucidante
- X. POLISH polvere lucidante
- Ripristina superfici danneggiate, corrose, opacizzate con pochi passaggi, facili accessori e pochi prodotti evitando così la classica levigatura o lucidatura

PACKAGING

- Kit composto da accessori e bottiglie 0,2 Lt/Kg

AVVERTENZE

Applicare ad una temperatura ambiente tra i 10 ° - 20°. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente. Prima dell'uso consultare la scheda tossicologica e l'etichetta, in cui vengono evidenziati rischi e sicurezza per un corretto uso dei dispositivi di protezione individuale. Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono basate su informazioni che riteniamo attendibili; tuttavia, non conoscendo le condizioni dei materiali trattati e il modo in cui si utilizza il prodotto, ITALIAN XS declina ogni responsabilità circa l'adeguatezza del materiale per ogni particolare applicazione. Conservare il prodotto nei contenitori originali ed ermeticamente chiusi. Conservare il prodotto a una temperatura tra i 5° - 20°. Se conservato come sopra indicato il prodotto ha una durata di 12 mesi. E' consigliabile eseguire test preventivi su piccole zone in quanto la nostra responsabilità è limitata al costo del prodotto. Non si risponde di danni provocati da negligenza o errato uso del prodotto.

MODO D'USO

SUPERFICI LEVIGATE

Prendi il TRIANGOLO NERO, versa pochissima acqua in corrispondenza della corrosione e esegui movimenti circolari per circa un minuto. Avrai notato che, mentre frizionavi sulla corrosione, l'acqua cambiava colore diventando bianca, questo sta a significare che il triangolo ha lavorato correttamente. Ora sciacqua e asciuga tutto. Guarda in controluce se sono ancora visibili i segni della corrosione. Se sì, ripeti l'operazione con il TRIANGOLO NERO fino a completa eliminazione della corrosione. Ricorda di sciacquare e asciuga tutto. Al termine potresti notare piccole righe o opacizzazioni. In questo caso utilizza il prodotto C1.CREAM frizionando con il TAMPONE QUADRATO BIANCO per circa un minuto fino ad uniformare l'area da te precedentemente levigata.

SUPERFICI LUCIDE

Esegui tutta la procedura indicata per le superfici levigate. Abbi cura di allargare un pò il tuo raggio di azione con i successivi triangoli e ricordati che i triangoli lavorano con poca acqua. Con il TRIANGOLO MARRONE esegui movimenti circolari per circa un minuto. Ora sciacqua, asciuga tutto. Prendi ora il TRIANGOLO VERDE esegui movimenti circolari per circa un minuto, sciacqua e asciuga tutto. Prendi il TRIANGOLO GIALLO esegui movimenti circolari per circa un minuto, sciacqua e asciuga tutto. La superficie che hai ripristinato non è ancora lucida e uniforme come il resto della superficie. E' arrivato il momento di utilizzare la polvere X.POLISH. Mettine poca nella zona dove hai lavorato, aggiungi un goccio d'acqua e con il TAMPONE QUADRATO BIANCO, ben pulito, friziona facendo un po' di pressione. Se vuoi ottenere una lucidatura perfetta a specchio applica su tutta la superficie il prodotto F5.12 con un panno in microfibra, aspetta che asciughi e poi con un panno di lana friziona bene la superficie.